



**MINISTÈRE  
DE LA SANTÉ  
ET DE LA PRÉVENTION**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# **Synthèse de l'activité de l'année 2021 des diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour le repérage de l'amiante**

*Novembre 2023*

Direction générale de la santé - Bureau EA2

## Sommaire

Introduction.....	3
1. Méthodologie .....	4
2. Description des diagnostics réalisés.....	5
2.1. Activité du bâtiment.....	5
2.2. Objectif de la mission de repérage.....	5
2.3. Région.....	6
3. Résultats des repérages .....	7
3.1. Présence de matériaux et produits contenant de l’amiante en fonction de l’objectif du repérage .....	7
3.2. Présence de matériaux et produits contenant de l’amiante en fonction de l’activité du bâtiment .....	8
3.2.1. Repérage et évaluation périodique des matériaux et produits de la liste A.....	8
3.2.2. Repérage et évaluation périodique des matériaux et produits des listes A et B .....	9
3.2.3. Repérage avant travaux.....	10
3.2.4. Examen visuel après travaux .....	11
3.3. Etat de conservation des matériaux en fonction de l’activité du bâtiment.....	12
3.4. Analyses des matériaux en laboratoire .....	14
4. Limites des données présentées .....	15
Annexe : modèle du rapport d’activité 2021 .....	16

## Introduction

En raison de ses propriétés calorifuges et isolantes, l'amiante a été très largement utilisé au 20<sup>ème</sup> siècle dans le domaine de la construction. Malgré son interdiction au 1<sup>er</sup> janvier 1997, l'amiante reste présent dans de nombreux bâtiments au sein desquels il peut concerner différents composants : toiture, cloison, plafond, revêtement de sol, canalisation, etc.

De par leur vieillissement naturel ou leur sollicitation mécanique, **l'émission de fibres d'amiante dans l'air** peut conduire au développement de pathologies graves (asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire notamment). Près de **1 100 cas de mésothéliomes** sont recensés chaque année, et 1 700 personnes décèdent annuellement des suites d'une exposition passée. La plupart des mésothéliomes sont liés à une exposition d'origine **professionnelle** (90% chez les hommes et 40% chez les femmes), les expositions extra-professionnelles incluant l'exposition **para-professionnelle** (par l'intermédiaire d'un proche exposé professionnellement), à domicile (contact avec des objets de la vie courante contenant de l'amiante, ou des locaux amiantés), ou par la proximité avec des sources de pollution (carrières d'extraction ou de transformation de l'amiante par exemple). Pour près d'un tiers des femmes atteintes de mésothéliome, aucune forme d'exposition à l'amiante n'est identifiée.

Afin de prioriser le retrait des matériaux et produits amiantés en fonction de leur niveau de dangerosité, la réglementation française établit des listes de matériaux, pour lesquelles les mesures de gestion diffèrent. Ainsi, les matériaux et produits de la **liste A** comprennent les flocages, calorifugeages et faux-plafonds, susceptibles de libérer des fibres d'amiante du simple fait de leur vieillissement. Les matériaux et produits de la **liste B** comprennent les revêtements de sols et muraux, les éléments extérieurs (toitures, terrasses ...), les enduits, les plafonds ... et sont susceptibles de libérer des fibres lorsqu'ils sont sollicités mécaniquement (ponçage, retrait, cassage ...) lors de travaux par exemple. La **liste C** comprend une liste plus exhaustive de produits et matériaux, repérés en amont d'une démolition. En fonction du type de bâtiment et des circonstances du repérage, les diagnostics obligatoires de l'amiante vont différemment porter sur les listes A, B et C de produits et matériaux. A l'issue du diagnostic, le propriétaire applique les préconisations du diagnostiqueur, définies au regard de l'état de conservation du matériau, indiquées dans son rapport de repérage. En complément de ces diagnostics, un repérage de l'amiante doit être réalisé **en amont de la réalisation de tous travaux** réalisés au sein de bâtiments susceptibles de contenir de l'amiante. A la suite de travaux de retrait ou de confinement réalisés sur des matériaux des listes A et B, un **examen visuel** doit être commandité par le propriétaire et être réalisé par un diagnostiqueur certifié pour s'assurer que les travaux ont été correctement réalisés avant restitution des locaux aux occupants.

Les diagnostics sont réalisés par des opérateurs de repérages, appelés « diagnostiqueurs », certifiés par des organismes accrédités par le Cofrac. Les diagnostiqueurs ont l'obligation de transmettre un **rapport annuel d'activité** aux ministres chargés de la santé et de la construction<sup>1</sup>, via **l'application SI-amiante**<sup>2</sup>. La présente synthèse de ces rapports d'activité est mise à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la santé.

---

<sup>1</sup> Articles L.1334-14 et R.1334-25 du code de la santé publique

<sup>2</sup> Pour en savoir plus, consulter le site du ministère chargé de la santé : [Professionnels : le SI-Amiante](#)

## 1. Méthodologie

Les données présentées dans ce rapport correspondent à l'analyse des rapports d'activité de l'année 2021 des diagnostiqueurs certifiés pour le repérage de l'amiante, déposés sur la plateforme SI-amiante du 15 février 2022 au 30 septembre 2022.

Pour les 10 662 certifications concernées, 1 998 rapports d'activité ont été déposés sur l'application SI-amiante, soit 19%.

Les diagnostiqueurs soumettent leurs données à partir d'un modèle de rapport annuel (voir Annexe), mis à disposition sur leur compte SI-amiante. Lorsque la valeur d'une variable ne correspond pas à la liste de valeurs proposée dans le modèle de rapport annuel, les diagnostiqueurs ont la possibilité de sélectionner la valeur « autre », et de saisir la valeur concernée dans un champ libre.

## 2. Description des diagnostics réalisés

### 2.1. Activité du bâtiment

Tableau 1. Nombre de repérages réalisés en 2021 en fonction de l'activité du bâtiment

Activité du bâtiment	Repérages réalisés	
	N	%
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	130 930	42%
Habitation (Maisons individuelles)	106 332	34%
Autres	25 380	8%
Habitation (Parties communes)	14 698	5%
Commerce	8 707	3%
Administrations, bureaux	8 686	3%
Industrie	6 737	2%
Enseignement : Primaire / Secondaire	3 191	1%
Agricole	2 427	1%
Autre bâtiment de culture et loisirs	1 676	<1%
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	1 441	<1%
Artisanat	1 206	<1%
Enseignement supérieur / Recherche	952	<1%
Etablissements sociaux	757	<1%
Locaux sportifs	671	<1%
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	303	<1%
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées	177	<1%
<b>Total</b>	<b>314 271</b>	

### 2.2. Objectif de la mission de repérage




Figure 1. Nombre de repérages réalisés en 2021 en fonction de l'objectif de la mission

## 2.3.Région

Tableau 2. Nombre de repérages réalisés et répartition par région

Région / DROM	Repérages réalisés	
	N	%
Ile-de-France	61 594	20%
Hauts-de-France	36 759	12%
Nouvelle-Aquitaine	32 929	11%
Auvergne-Rhône-Alpes	30 782	10%
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	30 641	10%
Occitanie	28 797	9%
Grand Est	20 377	7%
Normandie	18 213	6%
Bretagne	13 129	4%
Centre-Val de Loire	12 431	4%
Pays-de-la-Loire	12 161	4%
Bourgogne-Franche-Comté	10 085	3%
La Réunion	2 467	<1%
Guyane	1 355	<1%
Corse	1 330	<1%
Martinique	953	<1%
Guadeloupe	264	<1%
Non définie	2	<1%
Mayotte	0	0%
<b>Total</b>	<b>314 269</b>	

DROM : Départements et régions d'Outre-mer

### 3. Résultats des repérages

#### 3.1. Présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'objectif du repérage

Tableau 3. Repérages relevant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'objectif du repérage

	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante		Liste B								Liste A						Autre matériau ou produit <sup>a</sup>		Total des repérages
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs		Planchers et plafonds		Eléments extérieurs		Parois verticales intérieures		Faux plafonds		Calorifugeages		Flocages				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Repérage ou évaluation périodique des matériaux des listes A et B	133 641	60%	67 504	30%	40 292	18%	41 661	19%	33 747	15%	7 067	3%	5 718	3%	625	<1%	4 333	2%	<b>221 912</b>
Repérage avant travaux	23 144	55%	4 419	10%	6 557	16%	5 207	12%	6 801	16%	652	2%	516	1%	81	<1%	14 777	35%	<b>42 185</b>
Repérage ou évaluation périodique des matériaux de la liste A	30 289	76%	6 586	17%	6 430	16%	5 302	13%	5 912	15%	1 161	3%	887	2%	107	<1%	1 877	5%	<b>39 803</b>
Repérage des matériaux de la liste C	3 562	39%	2 290	25%	2 084	23%	1 190	13%	2 150	23%	186	2%	184	2%	21	<1%	4 864	53%	<b>9 216</b>
Examen visuel après travaux	998	86%	47	4%	62	5%	10	1%	47	4%	6	1%	6	1%	2	<1%	59	5%	<b>1 155</b>

<sup>a</sup> correspond aux matériaux hors listes A et B : matériaux de la liste C ou matériaux repérés dans le cadre du repérage avant travaux (annexe de la norme NFX 46-020).

Aide à la lecture du tableau. 60 % des repérages ou évaluations périodiques des matériaux de la liste A et B relèvent la présence de conduits, canalisations ou équipements intérieurs contenant de l'amiante

### 3.2.Présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'activité du bâtiment

#### 3.2.1. Repérage et évaluation périodique des matériaux et produits de la liste A

Tableau 4. Nombre de repérages et d'évaluations périodiques des matériaux de la liste A relevant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'activité du bâtiment, et pourcentage de repérages relevant la présence de ces matériaux et produits par rapport au nombre total de repérages réalisés dans des bâtiments avec cette activité

Activité du bâtiment	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante		Liste B								Liste A						Autre matériau ou produit		Total des repérages réalisés
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs		Planchers et plafonds		Parois verticales intérieures		Eléments extérieurs		Faux plafonds		Calorifugeages		Flocages				
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
Habitation (Parties privées d'immeuble collectif d'habitation)	26 368	78%	5 315	16%	5 811	17%	5 380	16%	4 712	14%	1 047	3%	784	2%	76	<1%	1 649	5%	<b>33 944</b>
Habitation (Maisons individuelles)	2 589	82%	278	9%	285	9%	256	8%	173	5%	22	1%	38	1%	12	<1%	151	5%	<b>3 156</b>
Habitation (Parties communes)	428	32%	756	57%	108	8%	124	9%	264	20%	8	1%	10	1%	9	1%	38	3%	<b>1 327</b>
Autres	567	76%	116	16%	112	15%	71	10%	73	10%	44	6%	46	6%	5	1%	14	2%	<b>745</b>
Commerce	160	78%	31	15%	13	6%	13	6%	9	4%	4	2%					2	1%	<b>205</b>
Industrie	48	28%	29	17%	39	23%	38	22%	39	23%	16	9%	5	3%			13	8%	<b>171</b>
Administrations, bureaux	85	58%	33	22%	26	18%	10	7%	17	12%	17	12%	4	3%	4	3%	6	4%	<b>147</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	10	50%	4	20%	6	30%	3	15%	1	5%	1	5%					1	5%	<b>20</b>
Agricole	5	36%	3	21%	4	29%	6	43%	4	29%									<b>14</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	7	47%	3	20%	3	20%	3	20%	3	20%							2	13%	<b>15</b>
Enseignement supérieur / Recherche	1	11%	5	56%	6	67%	4	44%	1	11%							1	11%	<b>9</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	2	22%	7	78%	3	33%	2	22%	1	11%	1	11%			1	11%			<b>9</b>
Etablissements sociaux	3	25%	4	33%	5	42%			1	8%									<b>12</b>
Artisanat	9	82%			1	9%			1	9%									<b>11</b>
Locaux sportifs	4	40%			5	50%			1	10%	1	10%							<b>10</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	3	43%	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%									<b>7</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et handicapées			1	100%	1	100%													<b>1</b>

### 3.2.2. Repérage et évaluation périodique des matériaux et produits des listes A et B

Tableau 5. Nombre de repérages et d'évaluations périodiques des matériaux et produits des listes A et B relevant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'activité du bâtiment, et pourcentage de repérages relevant la présence de ces matériaux et produits par rapport au nombre total de repérages et d'évaluations périodiques des matériaux et produits des listes A et B réalisés dans des bâtiments avec cette activité

Activité du bâtiment	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante		Liste B								Liste A						Autre matériau ou produit		Total des repérages réalisés
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs		Éléments extérieurs		Planchers et plafonds		Parois verticales intérieures		Faux plafonds		Calorifugeages		Flocages				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Habitation (Maisons individuelles)	49 798	54%	33 156	36%	19 566	21%	18 323	20%	16 423	18%	2 774	3%	2 341	3%	120	<1%	2 470	3%	<b>92 901</b>
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	55 571	72%	17 596	23%	11 479	15%	11 850	15%	9 429	12%	2 009	3%	1 793	2%	251	<1%	483	1%	<b>77 331</b>
Autres	9 839	55%	6 024	33%	5 233	29%	4 836	27%	3 971	22%	1 296	7%	807	4%	115	1%	339	2%	<b>18 051</b>
Habitation (Parties communes)	4 646	45%	4 450	43%	1 747	17%	1 509	15%	1 122	11%	230	2%	315	3%	40	<1%	203	2%	<b>10 326</b>
Administrations, bureaux	2 737	49%	2 314	41%	1 650	30%	1 530	27%	1 197	21%	277	5%	204	4%	36	1%	142	3%	<b>5 578</b>
Commerce	4 954	70%	1 472	21%	553	8%	721	10%	503	7%	252	4%	114	2%	34	<1%	105	1%	<b>7 076</b>
Industrie	1 925	62%	569	18%	360	12%	408	13%	295	9%	104	3%	69	2%	3	<1%	284	9%	<b>3 126</b>
Agricole	1 456	70%	202	10%	313	15%	229	11%	239	11%	18	1%	9	0%	-	-	76	4%	<b>2 080</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	574	45%	500	39%	152	12%	252	20%	135	11%	21	2%	12	1%	6	<1%	95	7%	<b>1 278</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	532	48%	365	33%	164	15%	182	17%	97	9%	21	2%	23	2%	6	1%	43	4%	<b>1 100</b>
Artisanat	600	61%	178	18%	190	19%	101	10%	86	9%	22	2%	6	1%	1	<1%	29	3%	<b>988</b>
Enseignement supérieur / Recherche	232	40%	224	39%	37	6%	168	29%	95	17%	6	1%	2	0%	8	1%	19	3%	<b>574</b>
Etablissements sociaux	249	51%	130	27%	84	17%	73	15%	50	10%	10	2%	3	1%	1	<1%	17	3%	<b>488</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	174	43%	166	41%	58	14%	48	12%	25	6%	15	4%	7	2%	2	<1%	15	4%	<b>404</b>
Locaux sportifs	201	58%	83	24%	43	13%	29	8%	42	12%	11	3%	5	1%	1	<1%	7	2%	<b>344</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	116	58%	57	28%	28	14%	18	9%	22	11%	1	<1%	5	2%	-	-	4	2%	<b>201</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et handicapées	37	56%	18	27%	4	6%	15	23%	16	24%	-	-	3	5%	1	2%	2	3%	<b>66</b>

### 3.2.3. Repérage avant travaux

Tableau 6. Nombre de repérages avant travaux relevant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'activité du bâtiment, et pourcentage de repérages relevant la présence de ces matériaux et produits par rapport au nombre total de repérages avant travaux réalisés dans des bâtiments avec cette activité

Activité du bâtiment	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante		Liste B								Liste A						Autre matériau ou produit		Total
			Parois verticales intérieures		Planchers et plafonds		Éléments extérieurs		Conduits, canalisations et équipements intérieurs		Faux plafonds		Calorifugeages		Flocages				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	9 910	58%	2 936	17%	2 712	16%	1 433	8%	1 136	7%	117	1%	77	<1%	3	<1%	5 686	33%	<b>17 172</b>
Habitation (Maisons individuelles)	4 635	60%	1 067	14%	1 013	13%	1 284	17%	624	8%	50	1%	41	1%	2	<1%	2 286	30%	<b>7 685</b>
Autres	1 993	42%	1 268	27%	1 260	26%	1 158	24%	1 213	25%	319	7%	162	3%	40	1%	1 941	41%	<b>4 781</b>
Habitation (Parties communes)	1 531	56%	370	14%	367	13%	561	21%	464	17%	23	1%	70	3%	9	<1%	735	27%	<b>2 729</b>
Administrations, bureaux	1 246	54%	350	15%	351	15%	239	10%	307	13%	52	2%	49	2%	15	1%	925	40%	<b>2 327</b>
Industrie	1 513	57%	213	8%	232	9%	144	5%	180	7%	46	2%	77	3%	3	<1%	1 008	38%	<b>2 659</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	745	50%	155	10%	190	13%	119	8%	152	10%	1	0%	9	1%	2	<1%	650	44%	<b>1 479</b>
Commerce	522	51%	169	16%	160	16%	115	11%	140	14%	18	2%	7	1%	6	1%	390	38%	<b>1 027</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	359	43%	77	9%	85	10%	41	5%	55	7%	2	0%	7	1%			440	53%	<b>830</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	189	44%	89	21%	91	21%	61	14%	68	16%	11	3%	5	1%	1	<1%	197	46%	<b>426</b>
Enseignement supérieur / Recherche	142	54%	22	8%	20	8%	5	2%	7	3%			6	2%			110	42%	<b>261</b>
Locaux sportifs	91	48%	25	13%	19	10%	14	7%	13	7%	3	2%	2	1%			91	48%	<b>191</b>
Etablissements sociaux	135	61%	7	3%	12	5%	4	2%	12	5%	4	2%					79	36%	<b>220</b>
Agricole	37	30%	18	15%	18	15%	18	15%	16	13%	4	3%	2	2%			74	61%	<b>122</b>
Artisanat	10	8%	12	10%	3	2%	1	1%	11	9%	2	2%	1	1%			105	84%	<b>125</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et handicapées	38	54%	14	20%	15	21%	6	9%	13	19%			1	1%			29	41%	<b>70</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	48	59%	9	11%	9	11%	4	5%	8	10%							31	38%	<b>81</b>

### 3.2.4. Examen visuel après travaux

Tableau 7. Nombre d'examen visuels après travaux relevant la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en fonction de l'activité du bâtiment, et pourcentage d'examen visuels relevant la présence de ces matériaux et produits par rapport au nombre total d'examen visuels réalisés dans des bâtiments avec cette activité

Activité du bâtiment	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante		Liste B								Liste A						Autre matériau ou produit		Total
			Planchers et plafonds		Parois verticales intérieures		Conduits, canalisations et équipements intérieurs		Eléments extérieurs		Calorifugeages		Faux plafonds		Flocages				
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
Administrations, bureaux	143	71%	34	17%	15	7%	19	9%			1	<1%					14	7 %	<b>202</b>
Autres	157	94%	5	3%	3	2%	6	4%	4	2%	2	1%	3	2%	2	1 %	5	3 %	<b>167</b>
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	129	91%	10	7%	11	8%	1	1%	2	1%									<b>141</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	104	79%	8	6%	6	5%	1	1%					1	1%			19	14 %	<b>132</b>
Commerce	101	86%	2	2%	2	2%	13	11%	1	1%							7	6 %	<b>117</b>
Industrie	92	93%									3	3%	1	1%			3	3 %	<b>99</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	81	94%	2	2%	1	1%											4	5 %	<b>86</b>
Habitation (Maisons individuelles)	79	98%			2	2%	1	1%											<b>81</b>
Enseignement supérieur / Recherche	58	97%	1	2%	1	2%	2	3%	1	2%							1	2 %	<b>60</b>
Habitation (Parties communes)	22	81%					4	15%	1	4%							1	4 %	<b>27</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	7	50%			5	36%											2	14 %	<b>14</b>
Agricole	10	100%																	<b>10</b>
Locaux sportifs	5	71%											1	14%			2	29 %	<b>7</b>
Etablissements sociaux	5	83%															1	17 %	<b>6</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	3	100%																	<b>3</b>
Artisanat	2	100%																	<b>2</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et handicapées					1	100%			1	100%									<b>1</b>

### 3.3. Etat de conservation des matériaux en fonction de l'activité du bâtiment

Tableau 8. Etat de conservation des matériaux et produits de la liste A pour les missions de repérage des matériaux de la liste A et missions de repérage des matériaux des listes A et B

Activité du bâtiment	Liste A										Total
	Absence		N=3		N=2		N=1		Non concerné		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	105 105	94%	10	<1%	19	<1%	77	<1%	6 064	5 %	<b>111 275</b>
Habitation (Maisons individuelles)	90 371	94%	30	<1%	42	<1%	179	<1%	5 435	6 %	<b>96 057</b>
Autres	17 391	93%	22	<1%	17	<1%	85	<1%	1 281	7 %	<b>18 796</b>
Habitation (Parties communes)	10 643	91%	25	<1%	43	<1%	45	<1%	897	8 %	<b>11 653</b>
Commerce	6 809	94%	10	<1%	12	<1%	44	1 %	406	6 %	<b>7 281</b>
Administrations, bureaux	5 481	96%	9	<1%	21	<1%	65	1 %	149	3 %	<b>5 725</b>
Industrie	3 062	93%	17	1%	14	<1%	82	2 %	122	4 %	<b>3 297</b>
Agricole	1 887	90%	1	<1%			1	<1%	205	10 %	<b>2 094</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	1 261	97%	3	<1%	6	<1%	8	1 %	20	2 %	<b>1 298</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	965	87%	8	1%	5	<1%	19	2 %	118	11 %	<b>1 115</b>
Artisanat	911	91%	2	<1%	1	<1%	14	1 %	71	7 %	<b>999</b>
Enseignement supérieur / Recherche	572	98%			2	<1%	6	1 %	3	1 %	<b>583</b>
Etablissements sociaux	481	96%			1	<1%	8	2 %	10	2 %	<b>500</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	388	94%	3	1%	1	<1%	15	4 %	6	1 %	<b>413</b>
Locaux sportifs	324	92%			1	<1%	16	5 %	13	4 %	<b>354</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	197	95%					6	3 %	5	2 %	<b>208</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées	60	90%					2	3 %	5	7 %	<b>67</b>
<b>Total</b>	<b>245 908</b>	<b>94%</b>	<b>140</b>	<b>&lt;1%</b>	<b>185</b>	<b>&lt;1%</b>	<b>672</b>	<b>&lt;1%</b>	<b>14 810</b>	<b>6 %</b>	<b>261 715</b>

Le score N=3 est associé à une recommandation de retrait ou de confinement du matériau contenant de l'amiante ; le score N=2 est associé à une recommandation de mesure du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air ; le score N=1 est associé à une recommandation d'évaluation périodique de l'état de conservation du matériau

Tableau 9. Etat de conservation des matériaux et produits de la liste B pour les missions de repérage des matériaux des listes A et B

Activité du bâtiment	Liste B										Total
	Absence		EP		AC1		AC2		Non concerné		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Habitation (Maisons individuelles)	48 741	52%	31 589	34%	2 276	2%	1 307	1%	8 988	10%	<b>92 901</b>
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	54 590	71%	10 600	14%	415	1%	178	0%	11 548	15%	<b>77 331</b>
Autres	9 107	50%	5 173	29%	445	2%	304	2%	3 022	17%	<b>18 051</b>
Habitation (Parties communes)	4 823	47%	4 581	44%	202	2%	164	2%	556	5%	<b>10 326</b>
Commerce	5 052	71%	1 382	20%	149	2%	76	1%	417	6%	<b>7 076</b>
Administrations, bureaux	3 010	54%	1 330	24%	202	4%	105	2%	931	17%	<b>5 578</b>
Industrie	2 085	67%	732	23%	160	5%	103	3%	46	1%	<b>3 126</b>
Agricole	956	46%	796	38%	144	7%	86	4%	98	5%	<b>2 080</b>
Enseignement : Primaire / Secondaire	764	60%	402	31%	58	5%	45	4%	9	1%	<b>1 278</b>
Autre bâtiment de culture et loisirs	597	54%	371	34%	56	5%	32	3%	44	4%	<b>1 100</b>
Artisanat	478	48%	391	40%	45	5%	28	3%	46	5%	<b>988</b>
Enseignement supérieur / Recherche	291	51%	139	24%	68	12%	76	13%			<b>574</b>
Etablissements sociaux	278	57%	164	34%	20	4%	20	4%	6	1%	<b>488</b>
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	209	52%	127	31%	34	8%	33	8%	1	<1%	<b>404</b>
Locaux sportifs	196	57%	118	34%	17	5%	7	2%	6	2%	<b>344</b>
Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants)	91	45%	98	49%	6	3%	5	2%	1	<1%	<b>201</b>
Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées	32	48%	23	35%	8	12%	1	2%	2	3%	<b>66</b>
<b>Total</b>	<b>131 300</b>	<b>59%</b>	<b>58 016</b>	<b>26%</b>	<b>4 305</b>	<b>2%</b>	<b>2 570</b>	<b>1%</b>	<b>25 721</b>	<b>12%</b>	<b>221 912</b>

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de niveau 1 (remplacement, recouvrement, protection des éléments dégradés) ; AC2 : action corrective de niveau 1 (analyse de risque + protection ou retrait)

### 3.4. Analyses des matériaux en laboratoire

Dans certains cas, les diagnostiqueurs prélèvent un échantillon du matériau susceptible de contenir de l'amiante et le font analyser en laboratoire, ceci afin de déterminer s'il contient ou non des fibres d'amiante. Le nombre d'analyses réalisées et la proportion d'analyses positives sont présentés au sein du tableau 8.

Tableau 8. Répartition des analyses réalisées en laboratoire en fonction de l'objectif de la mission

Objectif de la mission	Analyses réalisées		Analyses positives	
	N	% <sup>a</sup>	N	%
Repérage avant travaux	633 792	96%	59 796	9%
Repérage des matériaux de la liste C	281 192	91%	28 733	10%
Repérage ou évaluation périodique des matériaux de la liste A et B	87 563	12%	15 016	17%
Repérage ou évaluation périodique des matériaux de la liste A	63 586	17%	6 166	10%
Examen visuel après travaux	544	1%	84	15%
<b>Total</b>	<b>1 066 677</b>	<b>26%</b>	<b>109 795</b>	<b>10%</b>

<sup>a</sup> Pourcentage de repérages qui ont requis une analyse d'échantillons de matériaux ou produits

## 4. Limites des données présentées

Les analyses qui figurent dans ce rapport présentent plusieurs limites.

Premièrement, on constate un faible taux de dépôt des rapports annuels, soit près de 2 000 rapports, correspondant à 15% des rapports attendus. Il est possible que les données transmises à travers ces rapports ne soient pas représentatives de l'ensemble des opérations de repérage effectuées.

D'autre part, l'inclusion au sein du rapport d'activité des données relatives au repérage avant travaux n'est pas obligatoire car non inscrite réglementairement. Ainsi, il est possible que la répartition des objectifs de repérage telle que présentée dans ce rapport (figure 1) ne soit pas fidèle à la réalité. Une évolution réglementaire est envisagée pour inclure les données relatives au repérage avant travaux effectués dans les immeubles bâtis.

Enfin, et plus impactant, on constate que les rapports d'activité n'ont pas toujours été correctement renseignés. Effectivement, à la lecture du tableau 3, on constate notamment que la présence de matériaux de la liste B est indiquée pour des objectifs de repérage portant uniquement sur la liste A, et que des matériaux ou produits hors liste A et B (correspondant à la dénomination « autre matériau ou produit ») ont été relevés dans le cadre des missions de repérage qui portaient pourtant exclusivement sur les listes A ou les listes A et B. Suite à cette première campagne, un manuel d'aide au remplissage du rapport d'activité a été élaboré pour clarifier les modalités de saisie, et des instructions ont été ajoutées au modèle de rapport d'activité. Des contrôles de saisie des données vont également être mis en place prochainement afin de fiabiliser les données transmises.

## Annexe : modèle du rapport d'activité 2021

Département	Code postal	Commune	Type de bâtiment	Année de construction	Activité	Objectif de la mission	Présence de flocages	Présence de calorifuges	Présence de faux plafonds	Présence de parois verticales intérieures	Présence de planchers et plafonds	Présence de conduits, canalisations et équipements intérieurs	Présence d'éléments extérieurs	Niveau de dégradation le plus élevé pour les matériaux de la liste A	Niveau de dégradation le plus élevé pour les matériaux de la liste B	Résultats pour les autres matériaux	Nombre d'analyses réalisées	Nombre d'analyses positives
Ain Aisne Allier Alpes-Maritimes Alpes-de-Haute-Provence Ardennes Ardèche Ariège Aube Aude Aveyron Bas-Rhin Bouches-du-Rhône Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher ...			IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie ERP de la 3ème et la 4ème catégorie ERP de la 5ème catégorie Autres		Habitation (Maisons individuelles) Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) Habitation (Parties communes) Etablissement d'éveil (Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants) Enseignement : Primaire / Secondaire Enseignement supérieur / Recherche Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques Structures d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées Etablissements sociaux Administrations, bureaux Industrie Artisanat Commerce Agricole Locaux sportifs Autre bâtiment de culture et loisirs Autres	Repérage ou évaluation périodique des matériaux de la liste A Repérage ou évaluation périodique des matériaux de la liste A et B Repérage des matériaux de la liste C Repérage avant travaux Examen visuel après travaux								Absence N=1 N=2 N=3 Non concerné	Absence EP AC1 AC2 Non concerné	Présence Absence		